南海本線跨線橋架設工事

ー関西空港連絡線下り線高架化工事ー

CONSTRUCTION OF NANKAI RAILWAY VIADUCT FOR THE KANSAI AIRPORT

| 菊嵜 | 良侑 ') | 嘉村 | 昌浩り | 岡田 | 昌樹の |
|--------|--------------|-------|------------|-------|---------|
| Yoshiy | uki Kikuzaki | Masah | iro Kamura | Masak | i Okada |

まえがき

平成6年6月より仮線にて運行されていた南海空港線 (泉佐野~関西国際空港)の高架化工事において、平成 4 年にアンカーフレーム (DP4), 平成 14 年に鋼製橋脚 (DP4), 平成 15 年に上部工(DGC3, 4)の製作工事を 受注し,引き続き,上部工の架設工事に従事した.本架 設工事は軌電停止中の作業となる時間の制約と,施工箇 所が住宅地に近接し,作業ヤードの厳しい制約条件から, 架設工法は手延べ機による送出し工法を採用した. 図-1 に位置図, 図-2に一般図, 図-3に断面図を示す.

2. 工事概要

工 事 名:空港連絡線建設工事(第4工区)のうち南海 本線乗越部鋼桁架設工事 工事箇所:大阪府泉佐野市大西2丁目付近

- 構造形式:下路式 RC 床版鋼単純 I 桁橋
- 長: 147.0 m (34.0+35.0+43.0+35.0)橋
- 架設工法:送出し工法
- 主桁間隔: 5.9 m

鋼材重量:410.9 t (93.7+94.4+128.0+94.8) (ハルテック製作分:222.8t)



荷 重:165 kN/1 軸

平面線形:R=600 m

縦断勾配: 5.4‰~24.0‰

- T. 期: 平成 12 年 12 月~平成 17 年 9 月
- 主:南海電気鉄道株式会社 旃
- 請:奥村·大成·南海辰村共同企業体 元
- 工:ハルテック・日本橋梁共同企業体 旃



図-1 位置図

関西国際空港方 (DGC1) (DGC2) (DGC3) (DGC4) 橋長34004 橋長35006 橋長43004 橋長35007 <構造物中心線上寸法> <構造物中心線上寸法> <構造物中心線上寸法> <構造物中心線上寸法> 18.3% 24.0% 24.0‰ Ĩ M M (M) 16070 14560 5760 6950 2000 2500 2500 25<u>00</u> 海 線 2500 南 本 20 (DP1) (DP5) (DP2) (DP3) (DP4 構造物中心線

図-2 一般図

1) 第二生産グループ 工事部 大阪チーム

2) 技術グループ 設計部 大阪チーム



3. 架設計画

3.1 送出し時の主桁の連結方法

本橋は支間長の異なる単純桁4連(34+35+43+34m)から 構成されており、各主桁の製作キャンバーや手延機の各 橋脚への到達時先端たわみが異なるため、各桁を剛結し て送り出すと各橋脚上での高さ管理が煩雑で作業時間が 長くなり、限られた時間内(AM0:00~4:00)での送 り出し作業の進捗を妨げる要因となる.したがって、4 連全てを図-4に示すピン構造で連結し、送り出すことと した.これにより送出し高さに誤差が生じても仮支点の 反力の誤差は剛結の場合に比べて小さくなり、作業の進 捗が容易となる.表-1に連結部の構造比較を示す.

| | ピン連結 | 剛 結 | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 添接部構造 | 面外方向の変位に 対して剛性が小さい | 面内方向の変位に 対して剛性が大きい | |
| 仮支点の 架台調整 | ー定の架台量で 対応可能 | 送り出し段階毎 に架台高さを調整 | |
| 反力調整 | 容易 | 煩雑 | |
| 盛替作業時間 | 短時間 | 長時間 | |

表-1 構造比較表



3.2 送出し時の主桁の降下方法

主桁の降下方法としては、センターホールジャッキと ジャッキングホイストによる方法、またはサンドルによ る方法が考えられたが、ジャッキホイスト降下設備につ いては、各橋脚上に設置スペースを確保できなかった. よって、限られた時間内での作業において、安全性・安 定性・施工実績を重視し、図-5に示すようにサンドルを 使用して各支点を交互に降下させていく方法を採用した. なお、降下1サイクル毎に設備の鉛直度の誤差などにと もなう水平方向の誤差(最大 2mm 程度)が生じると予 測されたため、慎重に作業を行った.



4. 架設準備

4.1 架設上の制約条件

(1)時間の制約条件

DP3~5 にかけて DP4 鋼製門型橋脚の柱間を南海本線 が運行しているため,手延べ機先端が DP3 に到達するま での作業は AM 0:00~4:00 に制限された.そこで,こ の時間内での送出し量は作業の安全性や準備,片付けな どの時間を考慮し,15m/日(6m/h)を目標とした. 図-6 に作業サイクルを示す.



(2) 線形上の制約条件

軌道の平面線形は R=600m で、鋼桁は縦断勾配と桁長 の異なる直線の単純桁 4 連である.したがって、円弧上 に沿って送り出す事は不可能であり、送り出しのための 基準線として、送出し時の主桁中心線の軌跡と基準線の シフト量が最も少なくなるよう検討する必要があった. 図-7 に架設全体図を、図-8 に送出し基準線を示す.

(3) 作業ヤードの制約条件

手延機と桁の組立ては、組立て用クレーンの設置や組 立てスペースの制約より DP5 後方の RC ラーメン橋の橋 面を使用することとした.また、軌道平面線形は曲率を 有し、さらに主桁間隔が 5.9m と広いことから、図-7 断 面図に示すように RC 橋脚支柱に方杖によるブラケット 設備を設けて幅員を広げ、送出しヤードとしても使用し た.

送出しヤードは、組立て用クレーン能力等により作業 範囲が制限されたので桁の組立ては、1回に2ブロック を基準とした.よって、送出し量も1回に2ブロック分 となり、合計14回の送出しを行った。

(4) 計測管理の制約条件

送出し架設中や休工中(計測管理は24時間体制)の計 測管理は各橋脚上で反力と橋軸直角方向の水平変位(以 下,シフト量という)について行った.ここで,シフト 量とは図-8に示すように,送出し基準線と桁中心線の変 位量を示している.断面図を図-9に示す.

4.2 送出し架設

(1) 手延べ機と連結構

手延べ機本体は I 桁構造で全長は 24.5m とし, 主桁間 隔が 5.9m と通常より広いことから, 耐風性と座屈に対 する安定性を考慮して上下に横構を設置した.

連結構は手延べ機と同様のI桁構造で全長は2.5mとし、 線形上の制約を緩和させるために平面折れを設けた.ま た、手延べ機先端が脚へ到達する直前の最大鉛直たわみ を考慮して製作する必要があったが、本工事では不等径 間であるため、橋脚上の受け台高さを抑えることを目的 に短い支間でのたわみ値を用いて連結構の製作を行った.







(2) 主桁の応力照査について

図-9に示すとおり、送出し中は送出し基準線と主桁中 心線にずれが生じ、受け点(送出しジャッキ)と主桁と の位置関係が変化するので、主桁に作用する鉛直反力・ 曲げモーメント・せん断力が施工ステップ毎に変化する. そこで、合計14ステップの送出し開始時と終了時、およ び発生断面力の大きいステップ(主桁の補強が必要とな る範囲)では送出しジャッキの1ストローク(1,000mm) 毎に解析を行った.この結果から、座屈防止のために腹 板へ補強を適宜行った.図-10 に最大応力時でのステッ プ図と補強箇所(着色部)を示す.照査は,鋼構造架設 設計施工指針 2001(土木学会)の提案式により水平補剛 材と垂直補剛材で囲まれたパネルに対して行った.

なお,シフト量の変化による G1 と G2 の計算上の反力 誤差は最大 170kN (G1 桁: 630kN, G2 桁: 800kN) であ った.

(3)送出し線形の決定

本橋は曲線区間にあるため,主桁中心線とは別に送出 し用の基準線を設定した.具体的には、図-8に示すとお り、送出し完了時点での手延機の先端,主桁の先端およ び最後尾の3箇所における主桁中心を通る仮想円 (R=625m)を想定した.なお、シフト量の変化にともな い、営業線路上への張出し量の変化にも留意した.

(4) 送出し設備の選択

送出し設備は、送出しヤードに H 形鋼と 37kg レール から構成される軌条設備を設置し、台車上に手延べ機と 桁 2 ブロックを組み立てた.送出し装置(ジャッキ)は DP1~5上と後方の RC ラーメン橋脚の6箇所に各2基ず つ設置した.装置の構成は、送り台・鉛直ジャッキ・送 りジャッキからなる送出しジャッキ(反力:3,000kN,水 平力:118 kN)と仮受けジャッキ(反力:3,000 kN)、お よび油圧ポンプユニットで構成される(写真-1).送り台 は手動油圧ポンプ操作により推進方向と直角方向の修正



図-10 最大断面力発生時の架設ステップと主桁補強位置(着色部)

ハルテック技報 No.3 2006

が可能である.また,DP5 の後方には,最初の1径間 (DP4-5)の送出し時に初期の推進力不足(手延べ機を 受けている送出し装置の反力が少なくすべりが生じる可 能性が考えられた)を補うことを目的に,写真-2に示す キャタピラタイプのシンクロジャッキ(反力:1,960 kN) を設置した.さらに,送出しは下り勾配(最大 2.4%) となるので,逸走防止対策として送出し後方軌条部にレ ールクランプ設備とチルホールをそれぞれ2基セットし て万全を期した.図-11に逸走防止設備の配置図を示す.





(5) 計測管理システム

送出し時の主桁腹板の座屈防止を目的として,送出し ジャッキ位置での桁受け点反力を監視する必要があった. そこで,各支点の送出し装置と集中管理室のパソコンを 高速無線 LAN で結び,パソコン上で反力と変位をモニ タリングしながら一括管理を行うシステムを採用した. 各送出しステップにおけるジャッキ反力と送出し基準線 からのずれ量の設計値をあらかじめ管理基準値として計 測システムのパソコンにインプットしておき,基準値と 計測値との誤差をリアルタイムで認識できるこのシステ ムにより,誤差が管理値を超えた場合は直ちに反力や変 位の調整が可能となる.同時に,送出し量,各ジャッキ 反力および基準曲線上に対する橋軸方向,橋軸直角方向 の水平変位量や鉛直変位量も超音波変位計を使用してリ アルタイムで計測を行い,誤差を補正しながら所定の位 置まで安定した状態で安全に送出すことができた.

以上のように、各計測項目を一括で集中的に管理する システムを構築することにより、施工の安全性と精度向 上に努めた.その結果、計測した反力と設計値との間に は大きな誤差が生じることなく、安全かつ高い精度で送 出し作業を行うことが可能となった.図-12に一括集中 管理システムの画面、図-13に計測機器類の配置を示す. 画面では管理値と計測値との誤差の大きさにより、青→ 黄→赤色表示に変化し、問題箇所が即座に判断できるよ うになっている.その管理値を表-2に示す.さらに、作 業を行わない間も各変位計、反力計からの信号をパソコ ンに送り、想定外の反力値や異常な変位量の発生時には 電話回線を通じて警報を関係先に発信するシステムとし、 夜間および休日の異常発生に対応できる体制で万全を期 した.



図-12 集中管理システム画面

(6) 送出し時の高さ管理

送出し時の桁の高さは、各橋脚に鉛直変位計(超音波 式変位計)を設置し、変位計からのデジタル信号を集中 管理室のパソコンへ高速無線 LAN により転送し、これ をもとに自動的に鉛直変位量を演算してもとめた.送出 し作業時における高さ管理は、あらかじめ各送出しステ ップにおける設計値とキャンバーの合計を算出してパソ コンにデータをインプットしておき、送出し時には鉛直 変位をリアルタイムで計測した.ピン結合による送出し であることから、高さ方向の誤差は各橋脚の支点反力に 大きな誤差が生じないかぎり、特別な修正は行わないこ ととした.



表-2 管理項目と管理値

| 管理項目 | 黄色表示 | 赤色表示 | 備考 | | | | |
|--------|----------|-----------|-----------------------|--|--|--|--|
| 支点反力 | 1. 2Rd*1 | Vcr*2/1.5 | | | | | |
| シフト量誤差 | 15mm | 30mm | 水平方向の最大 補正可能量 50mm | | | | |
| 鉛直変位誤差 | 15mm | 30mm | | | | | |

注 *1: Rd とは架設ステップで仮支点に生じる反力 *2: Vcr とは局所荷重を受ける腹板の座屈耐力

5. 架設結果

5.1 反力結果

反力の計測結果を図-14 に示す. ほぼ設計値付近を推移する結果となった. 反力値に多少のばらつきがあったが,これは直線桁を曲線方向に送るため,図-8 で示したとおり,送りジャッキと主桁位置の断面方向のシフト量



が架設ステップの進捗に応じて変化することが原因である.

5.2 変位結果

水平変位量の計測結果を図-15 に示す. 図に示す通り, 一日の架設ステップの中で送出し量により大きく変化す る. なお,基準値と計測値の異なることがあったが,こ れは変位計の超音波が垂直補剛材や添接板に干渉した結 果であり,今後は計測機器の設置箇所や方法に工夫が必 要と考えている.

また、ピン連結部が山折れから谷折れに急激に変化す ることや上フランジが干渉する恐れが予想されたが、架 設ステップの解析ではその折れ角が小さいと判断できた ので、特別な対策は行わなかった.しかし、架設条件が 異なれば大きな変化が生じることが危惧されるので、詳 細の検討が必要となる.なお、図-16に上フランジの遊



間変化量の計算結果を示す.計算上は最大 10mm であり, 送出し中の変化は実測により確認を行った.

写真-3に送出し架設中のピン連結部,写真-4に送出し 架設中の全景を示す.





写真-3 ピン連結部



写真-4 送出し架設中の全景

あとがき

多くの制約条件が重なる中,経済性,架設中の安全性, 工期の短縮,営業本線および近隣への配慮を含め,十分 な成果を納めることができた.

また、本工事では前述した以外にも下記の特徴がある.

- 軌道構造にフローティング・ラダー軌道を関西で 始めて採用した.
- ② 安全性向上・工期短縮のため、型枠と支保工を兼 用した鋼製型枠(厚さ 6mm)を採用した。
- ③ ライフサイクルコスト(LCC)の最小化を目的とし、耐候性鋼鈑(錆安定化処理)を採用した.

詳細については,文献 3)にて報告しているので,参考にされたい.

最後に,平成17年11月27日に無事開通し(写真-5), 鋼橋であっても本工事に採用した優れた防音対策(フロ ーティング・ラダー軌道)により走行音は低減されてい ると聞いている.本工事において,多大のご指導,ご協 力を賜った南海電気鉄道株式会社,中央復建コンサルタ ンツ株式会社,奥村・大成・南海辰村共同企業体,大滝 ジャッキ株式会社に心からお礼申し上げます.

参考文献

- 中村,長谷川,楠井,山本,中原:高架橋上の営業線を乗り 越す鉄道橋の計画・設計,建設コンサルタンツ協会近畿支部 第38回研究発表会論文集,2005.7.
- 42) 梶谷,田中,長谷川:南海本線跨線橋鋼桁架設工事,日本鉄 道施設協会誌,2005.5.
- 3) 中村, 梶谷, 長谷川, 中原, 村上, 岡田: 南海本線跨線橋の 設計・施工, 橋梁と基礎, 2006.2.



写真-5 開通時状況 (平成 17 年 11 月 27 日)

架設状況写真



写真-1 連結構と上横構

写真-3 手延べ機



写真-2 最後部逸走防止構造



写真−4 架設時の桁下状況